

SAN POLO DOMENICA SERA IL PRONTO INTERVENTO DI EMILIAMBIENTE

Riparato il guasto all'acquedotto

TORRILE

■ E' stato riparato a tempo di record il guasto che domenica sera ha lasciato senza acqua tutto il centro abitato di San Polo di Torrile. Erano da poco passate le 18 quando in tanti, cercando di fare una doccia prima di uscire o mentre si mettevano a preparare la cena, si sono accorti che dal rubinetto usciva solo un gorgoglio. Preoccupati di rimanere «a secco» per tutta la notte, ma soprattutto di eventuali guasti alle lavatrici in funzione, gli utenti hanno chiamato il servizio guasti di Emiliambiente, allertando anche l'assessore all'ambiente Antonio Gentile che si è preoccupato di tenere informati i cittadini. I tecnici, arrivati sul posto, hanno subito individuato il guasto in un blocco anomalo di una delle valvole di caricamento a servizio del serbatoio pensile di San Polo. I serbatoi pensili hanno la funzione di garantire alla rete una pres-



A secco Un guasto all'acquedotto di Torrile.

Nido d'infanzia

Da giovedì le iscrizioni

Apriranno giovedì le iscrizioni al nido d'infanzia di San Polo di Torrile. Fino al prossimo 9 marzo, sarà possibile presentare le domande di accesso al servizio per il prossimo anno scolastico attraverso la modulistica già disponibile all'ufficio scuola del Comune o scaricabile anche dal sito internet istituzionale e documenti, debitamente compilati, andranno presentati all'ufficio Protocollo del municipio di via 1° maggio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 ed il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. **c.d.c.**

sione costante durante l'arco della giornata, indipendentemente dalle condizioni di utilizzo, che invece variano a seconda dell'orario: nelle ore di minor consumo accumulano la quantità di acqua captata dai pozzi che eccede la richiesta della rete; nelle ore «di punta» utilizzeranno l'acqua accumulata in precedenza per soddisfare la richiesta della rete. Il blocco della valvola, ovvero il dispositivo che regola l'uscita dell'acqua nei momenti di necessità e interrompe il flusso quando il serbatoio è pieno, ha fatto sì che il dispositivo idraulico non fosse più in grado di rilasciare l'acqua. I tecnici si sono attivati immediatamente per lo sblocco manuale del dispositivo e ripristinare la funzionalità dell'impianto. Pochi minuti e l'acqua è tornata a scorrere nelle tubature e in meno di un'ora la pressione è stata ristabilita, riportando la situazione alla normalità. **◆ C.D.C.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA